

<i>Servizio Assistenza Clienti</i>	Numero	Anno
All'Attenzione di : Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0187	2016

SOSTITUZIONE DELLA TURBINA RIF: 5431-970-0000 / -0002 SMART CDI

La turbina in oggetto è installata su veicoli Smart 800cc CDI 41CV. In tali vetture i collettori di scarico presentano un aspetto superficiale ruvido e irregolare. (Foto1 e Foto 2)



Foto 1



Foto 2

Questo è causato dalla posizione del motore che è installato sul telaio del veicolo e dalla posizione di esercizio della turbina che è facilmente esposta al contatto con agenti quali acqua, pioggia acida, ecc. Inoltre, l'ambiente salino delle zone costiere o l'utilizzo di sale sulle strade nella stagione invernale, finiscono per aggravare il problema e peggiorare l'aspetto superficiale. (Foto 3)



Foto 3

Si informa che tutti gli elementi sia interni che esterni della turbina in questione hanno superato un esauriente controllo di qualità e che nessuno di essi presenta alcun tipo di anomalia ai fini del funzionamento: si tratta esclusivamente di una questione estetica e non funzionale. Pertanto è possibile montare la turbina in tutta sicurezza.

*Servizio Assistenza Clienti
Gianluca Falcicchio Petrillo*