

<i>Servizio Assistenza Clienti</i>	Numero	Anno
All'Attenzione di : Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0188	2016

Volano a doppia massa LuK 415 0388 10

Modifica anello sensore giri

Costruttore: Ford

Modello: Transit

Anno di costruzione: 2004 -

Motore: 2,4 TDCi

Volano LuK: 415 0388 10

- L'anello del sensore giri albero motore ed il supporto del volano a doppia massa (DMF) 415 0388 10 sono stati modificati.
- L'anello di nuova generazione si differenzia dalla versione precedente per il minore spessore del materiale e per una dentatura differente.
- Inoltre, l'impiego di un cuscinetto a sfere al posto del cuscinetto radente, consente di aumentare la durata del volano a doppia massa.
- Nonostante siano diverse, entrambe le versioni del volano a doppia massa possono essere utilizzate senza restrizioni sulle vetture indicate nei cataloghi.



Figura 1: versione precedente dell'anello del sensore



Figura 2: nuova versione dell'anello del sensore giri

*Servizio Assistenza Clienti
Fabiano Barni*