


## FRIZIONI A TIRO

In occasione della sostituzione di una frizione a tiro è necessario verificare le condizioni dei componenti relativi alla forcella di comando cuscinetto (indicati in figura) ed eventualmente sostituirli.

Eventuali anomalie di questi componenti possono compromettere il funzionamento della frizione fino ad arrivare alla rottura del cuscinetto.

Ad esempio:

- Una eccessiva usura delle dita della forcella
- Un eccessivo gioco tra albero e boccole
- Un eccessiva usura della boccola di scorrimento



Sac  
Servizio Assistenza Clienti