

## Sostituzione turbina su 1.9 dci Renault tipo F9Q



Durante la sostituzione del turbocompressore della vettura in oggetto occorre compiere le seguenti azioni.

1. Sostituire filtro aria e verifica della pulizia dei condotti di aspirazione tra filtro aria e turbina.
2. Sostituire filtro olio e olio motore.
3. Verifica ed eventuale sostituzione tubazioni mandata e ritorno olio al turbo.
4. Verifica dell'intero impianto di sfiato motore e TASSATIVAMENTE la sostituzione del decanter dell'olio. (Foto1)

In caso di mancata osservanza di queste istruzioni, c'è un elevato rischio di una nuova rottura del turbo.

Foto1



Servizio Assistenza Clienti  
Falcicchio Petrillo Gianluca