

INSTALLAZIONE SENSORE RILEVAMENTO ACQUA NEI FILTRO GASOLIO

KL 418, KL431, KL 581

Alcuni filtri gasolio con involucro in plastica posseggono un foro filettato "cieco" necessario per l'eventuale montaggio del rilevatore di acqua.




Fig.1 KL 418

Fig.2 KL 431

Fig.1 KL 581

Il motivo per il quale il foro non viene praticato "passante" è dovuto al fatto che non tutte le vetture sono dotate di sensore.

Quando la vettura è dotata di rilevatore, è opportuno avvitare il sensore sino a perforare la sottile parete in plastica dell'involucro. Tale operazione metterà in comunicazione il sensore con l'elemento filtrante



ATTENZIONE

Quando il sensore urta la parete plastica si risconterà una resistenza seguita dal rumore di sfondamento. Resistenza e rumore non indicano alcun danneggiamento dei particolari, eventuali residui rilasciati saranno trattiene dall'elemento filtrante.

Servizio Assistenza Clienti

R. Mereghetti