

Servizio Assistenza Clienti	Numero	Anno
All'Attenzione di: Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0225	2017

INDICAZIONI MONTAGGIO CSC 510001610

FABBRICANTE: VW MODELLO: TRANSPORTER T4(09/95-09/03) COD LUK: 510001610



Un reggispira fuoriuscito dal dispositivo di disinnesto centralizzato può essere rimontato con inversione di lato. Tuttavia ciò determina un mancato funzionamento del dispositivo stesso, un danneggiamento della molla a diaframma del spingidisco e, con motore in funzione, rumori provenienti dalla zona del cambio.

NOTA:

I reclami presentati che mostrano un danneggiamento dovuto ad un non corretto montaggio, non verranno presi in considerazione.

CAUSA:

- L'asta guida del cuscinetto (vedi fig.2) striscia sulla molla a diaframma.
 - Il reggispira striscia sul bordo della scatola del dispositivo di disinnesto centralizzato.
- Per evitare danneggiamenti della frizione e del cambio, nonché ulteriori riparazioni inutili, si verificare il corretto posizionamento del reggispira. (vedi fig.3)




Fig 2. SBAGLIATO




Fig.3. CORRETTO