

<i>Servizio Assistenza Clienti</i>	Numero	Anno
All'Attenzione di : Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0184	2016

Cambio materiale della superficie di rotolamento

Rullo tenditore RT 56630 motori Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot


In virtù del continuo sviluppo dei cuscinetti e tendicinghia Ruville, la superficie di scorrimento del rullo tenditore RT 56630 è stata cambiata da metallo a plastica.

La modifica tecnica provoca una riduzione di peso. 

Tutte le altre caratteristiche tecniche rimangono invariate.



Rullo di scorrimento in metallo



Rullo di scorrimento in plastica

*Servizio Assistenza Clienti
Fabiano Barni*