

Servizio Assistenza Clienti	Numero	Anno
All'Attenzione di: Ricambista – Officina – Agente – Service Manager	0208	2016

Cuscinetto reggispinta idraulico 510 0250 10

Produttori:

Modello: Hyundai, KIA
 Hyundai: i30, ix35, Santa Fè II, Tucson
 Kia: Carens, Carnival, Cee'd, Sportage
 Motori: 2.0, 2.7

N. art.: 510 0250 10 (attuale) 510 0151 10 (sostituito)

Kit coinvolti: 624327433 – 624335233 – 624341933 – 624336133 - 624342233

Per i veicoli indicati, la LUK ha modificato il cuscinetto reggispinta idraulico (Figura a destra).

I fori di fissaggio sono passati da 3 (cuscinetto in foto a sinistra) a 2 (cuscinetto in foto a destra).

Il nuovo cuscinetto idraulico sostituisce il precedente senza limitazioni.



Sac
 Servizio Assistenza Clienti